

通学路の緊急合同点検(H24実施)結果に基づく対策箇所一覧表 (平成27年12月現在)

(1/2)

【北魚目小学校】

| 路線名 | 箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|-------------|--------------|------------------|--------------|---------|------|
| 主要地方道有川新魚目線 | 北魚目小学校～畑下商店前 | 歩道が無い、道路の幅員が狭く危険 | 速度規制(30km/h) | 長崎県警察本部 | 完了 |
| 主要地方道有川新魚目線 | 北魚目小学校～畑下商店前 | 路側線が薄い | 路側線塗直 | 県上五島支所 | 完了 |

【若松中央小学校】

| 路線名 | 箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|------------|------------|--------------------|----------------|--------|------|
| 一般県道日ノ島猿浦線 | 神部若松タクシー前 | 路側線が薄い | 路側線塗直 | 県上五島支所 | 完了 |
| 町道間伏線 | 間伏入口バス停～海岸 | 転落防止施設が無い | ガードレール設置 | 町土木課 | 完了 |
| 町道白浜線 | 堤海水浴場近く | 路肩の崩れ、ガードレールが傾いている | 路肩保護、ガードレール再設置 | 町土木課 | 完了 |

【若松東小学校】

| 路線名 | 箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|----------|------------|--------------|-------|------|------|
| 町道宿ノ浦大浦線 | 宿ノ浦～若松東小学校 | 溝蓋が無い、路側線が薄い | 路側線塗直 | 町土木課 | 完了 |

【浜ノ浦小学校】

| 路線名 | 箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|-----------|------------|--------------------|-------------------|------|------|
| 町道浜ノ浦道土井線 | 道土井～浜ノ浦小学校 | 歩道が無い、溝蓋が無い、路側線が薄い | 道路改良、応急対策として路側線塗直 | 町土木課 | 改良中 |
| 町道小浜三本松線 | 小浜～浜ノ浦小学校 | 溝蓋が無い、枝木が倒れてきている | 道路改良、支障木(枝)伐採済 | 町土木課 | 改良中 |

【今里小学校】

| 路線名 | 箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|----------|------------|--------------|-------------|--------|------|
| 一般国道384号 | 三日ノ浦～今里小学校 | 歩道がない箇所がある | 道路改良、仮歩道設置済 | 県上五島支所 | 改良中 |

通学路の緊急合同点検(H24実施)結果に基づく対策箇所一覧表 (平成27年12月現在)

(2/2)

【上郷小学校】

| 路線名 | 箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|-------------|---------------|--------------|----------------|--------|------|
| 町道奈摩網上1号線 | 客人神社付近 | 溝蓋が無い、路側線が無い | 溝蓋の設置、路側線標示 | 町土木課 | 完了 |
| 主要地方道有川新魚目線 | 青砂別道バス停～三軒家入口 | 道路が狭く、歩道が無い | 路側帯確保、ラバーポール設置 | 県上五島支所 | 完了 |
| 主要地方道有川新魚目線 | 三軒家入口 | 道路が狭く、歩道が無い | 路側帯確保、路側線塗直 | 県上五島支所 | 完了 |

【魚目小学校】

| 路線名 | 箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|-------------|--------------|--------------|------|--------|------|
| 主要地方道有川新魚目線 | 役場新魚目支所～民宿魚竹 | 道路が狭く、歩道が無い | 道路改良 | 県上五島支所 | 改良中 |

(測量設計)

【有川小学校】

| 路線名 | 箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|----------|--------|--------------|-------|--------|------|
| 一般国道384号 | 有川急便付近 | 道路が狭く、歩道が無い | 反射鏡更新 | 県上五島支所 | 完了 |

【奈良尾小学校】

| 路線名 | 箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|----------|--------|--------------|---------|---------|------|
| 一般県道佐尾港線 | 民宿あらた前 | 横断歩道が無い | 横断歩道の設置 | 長崎県警察本部 | 完了 |
| 一般県道佐尾港線 | 民宿あらた前 | 路側線が薄い | 路側線塗直 | 県上五島支所 | 完了 |

【東浦小学校】

| 路線名 | 箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況 |
|-------------|--------|--------------|--------|---------|------|
| 主要地方道有川奈良尾線 | 箒山前三叉路 | 信号機が無い | 信号機の設置 | 長崎県警察本部 | 完了 |
| 主要地方道有川奈良尾線 | 箒山前三叉路 | 信号機が無い | 道路改良 | 県上五島支所 | 完了 |