

# 通学路対策箇所図（若松中央小学校①）



# 通学路対策箇所図（若松中央小学校②）

## 【対策検討メンバー】

- ・新上五島警察署
- ・長崎県上五島支所
- ・新上五島町土木課
- ・新上五島町教育委員会

・転落防止施設が無い

## 《対策メニュー》

・転落防止柵の設置: **完了**



# 通学路対策箇所図（若松中央小学校③）

- ・路肩の崩れ
- ・ガードレールが傾いている

《対策メニュー》

- ・路肩保護
- ・ガードレール再設置: **完了**



【対策検討メンバー】

- ・新上五島警察署
- ・長崎県上五島支所
- ・新上五島町土木課
- ・新上五島町教育委員会



--- : 通学路《学校指定》  
(対策箇所関係)

● : 要対策箇所

若松郷