

# 通学路対策箇所図（上郷小学校①）

・溝蓋が無い

《対策メニュー》

- ・溝蓋の設置: **完了**
- ・路側線標示: **完了**



・路側線が無い

《対策メニュー》

- ・路側線標示: **完了**



【対策検討メンバー】

- ・新上五島警察署
- ・長崎県上五島支所
- ・新上五島町土木課
- ・新上五島町教育委員会

--- : 通学路《学校指定》  
(対策箇所関係)

● : 要対策箇所



# 通学路対策箇所図（上郷小学校②）

